



Описание материалов ПУР-грунт-цинкнаполненный ЦИНКУРАКОР

Для удаления окислы, ржавчины и старого лакокрасочного покрытия с поверхности металла использовать абразивоструйную очистку до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 или Sa 2,5 по ISO 8501-1:1988.

Грунт наносится при температуре окружающей среды от -10°C до 40°C , оптимально рекомендуемая область температуры для нанесения материала от $+10^{\circ}\text{C}$ до 40°C . Запрещается нанесение грунта во время выпадения атмосферных осадков (дождь, туман, снег) и при температуре поверхности металла близкой к точке росы.

При работе с грунтом следует соблюдать правила личной гигиены. Использовать средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, респиратор, защитные очки.

Очистка инструмента после работы производится органическими растворителями. Рекомендуемые растворители: ацетон, сольвент, Р-4 или Р-5.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ - 6 месяцев со дня изготовления при температуре 20°C и герметичной заводской таре.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА

1. Грунт полиуретановый цинконаполненный «Цинкуракор»

После вскрытия тары необходимо перемешать грунт до однородного состояния при помощи низкооборотной дрели с перемешивающей насадкой или вручную сухой деревянной лопаткой. При работе с грунтом необходимо его периодически перемешивать для предотвращения оседания цинковой пыли.

Грунт наносится на сухую, очищенную от пыли, масел и др. загрязнений поверхность металла вручную – кисть, валик и механическими методами – пневматическое или безвоздушное распыление.

При нанесении аппаратом высокого давления рекомендуемый размер сопла 0,36-0,45 мм., при пневмораспылении-1,2-1,5 мм

Для удаления с поверхности металла жировых загрязнений в качестве обезжиривателя рекомендуется использовать уайт-спирит или сольвент.

Для удаления окислы, ржавчины и старого лакокрасочного покрытия с поверхности металла использовать абразивоструйную очистку до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 или Sa 2,5 по ISO 8501-1:1988.

Грунт наносится при температуре окружающей среды. оптимально рекомендуемая область температуры для нанесения материала от $+10^{\circ}\text{C}$ до 30°C . Запрещается



Описание материалов ПУР-грунт-цинкнаполненный ЦИНКУРАКОР

нанесение грунта во время выпадения атмосферных осадков (дождь, туман, снег) и при температуре поверхности металла близкой к точке росы.

Расход грунта при нанесении 350-400 г на кв.м.

2. Промежуточный грунт

Грунт наносят с расходом до 200 г на кв.м через 24 ч после нанесения цинкнаполненного грунта

3. Покрывная эмаль «ПУРАКРИЛ»

Эмаль наносят через 24 часа после нанесения промежуточного грунта.

Эмаль перед употреблением тщательно перемешивается, до рабочей вязкости разводится растворителями Р-4 или Р-5А (ксилол с бутилацетатом)

Рабочая вязкость при нанесении пневмораспылением 18-25 с, остальными методами- 40-45с. Расход материала 80-110 г на кв.метр. Толщина однослойного покрытия 30-35 мкм.

При работе использовать средства защиты рук и органов дыхания, обеспечить хорошую вентиляцию